



# GEMI TIPS



## RECOMIENDA:

### ESTÁNDAR DE SEGURIDAD OPERATIVA

#### TRABAJOS CON GENERACIÓN DE CHISPA O FLAMA

##### 1. PREPARACIÓN DEL ÁREA

- a) Retire materiales combustibles o inflamables cercanos al área de trabajo como solventes, plásticos, cartón, madera, etc.
- b) Acordone su área de trabajo.



##### 2. PROTÉGETE

- a) Utilice su Equipo de Protección Competo: careta, mangas, guantes largos y peto de carnaza así como ropa de algodón.



##### 3. OPERACIÓN SEGURA

- a) Revise que los cilindros de gas se encuentren en buen estado físico y sujetos a una base.
- b) Almacene cilindros de oxígeno a 6 m de distancia de otros de gases inflamables.





# GEMI TIPS

- c) Revise que las mangueras no tengan empalmes ni fisuras y que el manómetro funcione correctamente.
- d) Verifique que las plantas de soldar cuentan con cable de uso rudo y sin empalmes, además de pinzas de tierra.
- e) Mantenga cerca un extintor de Polvo Químico Seco (PQS).
- f) Al concluir el trabajo verifique que no existen superficies calientes ni brasas

