



GEMI TIPS



RECOMIENDA:

4 VARIANTES PARA PREVENIR ACCIDENTES

- ✚ Eliminar los riesgos para que el personal trabaje adecuadamente: Aplicar las “5’s” (ver GEMI TIP BP-001)



- ✚ Que la maquinaria cuente con dispositivos de paro, micros y guardas para evitar ingresos de máquina en movimiento





GEMI TIPS

- Restringir accesos a lugares de alto riesgo, utilización del equipo de protección personal en todo momento



- Aplicar las normas de seguridad, contrarrestar riesgos, estando en alerta permanente en cualquier área de la planta



Objetivo: ¡Cero Accidentes!